



Accesso verso la corte nobile



Accesso inibito da parete crollata



Accesso inibito lungo il perimetro



Accesso principale



Accesso da Piazza S. Pellico



Accesso su S.P. 19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ACCESSI

FONDAZIONI

**(LE FOTOGRAFIE DESCRIVONO LO STATO DI DEGRADO DELLE MURATURE AL
PIEDE DEL FABBRICATO IN VARI AMBITI)**

















VOLTE E IMPALCATI



Corpo A corte d'ingresso – asportazione colonne in granito



Impalcato con struttura in legno –P-T.



Impalcato con struttura in legno 1° livello



Pavimenti in legno 1° livello
Corte nobile



Pavimenti in legno 1° livello



Pavimento in marmette 1° livello



Solaio in laterocemento



Solaio crollato 1° livello



Solaio crollato 1° livello



Volte Corte Nobile



Volte corte nobile



Solaio crollato corte rustica fabb. A



Solaio crollato corte rustica fabb. B

COPERTURE



Corte d'ingresso corpo A



Corte d'ingresso Corpo B



Corte d'ingresso Corpo A - Interno



Corte Nobile Corpo C



Corte Nobile Corpo D



Corte Nobile Corpo E



Corte d'ingresso Corpo B - Interno



Fronte su Piazza S. Pellico