

COMUNE DI LAGLIO				M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali				Codice I/1		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I				Cod. secondario		
				-----Elenco Manutenzioni-----		
				I/405	I/408	I/424
				I/425	I/426	I/451
				I/452	I/453	I/454
				I/456	I/528	I/529
				I/532	I/547	I/548
				I/549	I/552	I/561

DENOMINAZIONE	MUNICIPIO - VIA REGINA					

UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo		n.	Passi carr.n.	

LOCALIZZAZIONE						

CATASTO URBANO	Partita	Piani n.		- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----					
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe
					Consist.	Sez.
						Rendita
	10	1402	3		A/04	6,0
	10	1402	4		A/04	2,5
	10	1402	5		A/04	3,5
	10	1402	6		A/04	3,5
	10	1402	7		A/04	2,5

RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri		

TIPO DI COSTRUZIONE						

IMPIANTI						

MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo					

DESTINAZIONE						

CONDUTTORE						
	Titolo	Contratto o atto n.		data		

ANNOTAZIONI						

Valore:	1.004.524,54 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo			
	- Costo					
Coefficiente di ammortam.:	2,00% - Somma da ammortizz. E.		736.068,43	Quota annua di Amm. Economico E.		20.090,49

P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O						CONTO DEL PATRIM.
-----						P.1.2.2.02.09.02.001
%	MISSIONE		PROGRAMMA		SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS. PROG.

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest		Ufficio tecnico		736.068,43	1 6

COMUNE DI LAGLIO		MODELLO	A
Inventario dei beni Comunali		Codice	I/1
SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI		Cod. secondario	
Consegnatario Sig.			
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.			
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . .
			Data di Acquisto 01.01.2001
Oggetto			

Stato attuale del bene: In uso

Data . . . IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO					M O D E L L O A					
Inventario dei beni Comunali					Codice I/2					
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I					Cod. secondario					
					-----Elenco Manutenzioni-----					
					I/537	I/460	I/566			
					I/569	I/572				
DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	11	1458	3			A/04		1,5		77,47
	11	1458	4			A/04		1,5		77,47
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	21.865,14 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
	- Costo									
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		8.496,14		Quota annua di Amm. Economico E.		437,30	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.18.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA			
							AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Tutela e valorizzazione dei beni e delle			Attività culturali e interventi diversi n			8.496,14	5	2	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
					Stato attuale del bene: In uso					
Data . . .					IL RILEVATORE					

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/3				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	BOX MAGAZZINO - VIA REGINA									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.			
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	10	4024	0			C/06		40,0		223,11
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	31.485,28 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
									- Costo	
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		12.234,34		Quota annua di Amm. Economico E.		629,71	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico			12.234,34	1	1	6
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO		M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali		Codice I/8		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario		
		-----Elenco Manutenzioni-----		
		I/534	I/432	I/459
		I/518	I/559	
DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA - VIA REGINA			
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo	n.	Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE				
CATASTO URBANO	Partita .	Piani n.	- Scale N.	- Vani n.
				- Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione
	-----	-----	-----	-----
	10	1402	1	B/05 U 662,0 649,60
	10	1402	2	B/05 U 812,0 796,79
	10	1432	703	B/05 U 890,0 873,33
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri	
TIPO DI COSTRUZIONE				
IMPIANTI				
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo			
DESTINAZIONE				
CONDUTTORE	Titolo	Contratto o atto n.	data	
ANNOTAZIONI				
Valore:	287.870,93 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo	
	- Costo			
Coefficiente di ammortam.:	2,00%	Somma da ammortizz. E.	173.398,95	Quota annua di Amm. Economico E.
				6.796,65
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O				CONTO DEL PATRIM.
				P.1.2.2.02.09.03.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS. PROG.
100,00	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	173.398,95	4 1
Consegnatario Sig.				
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.	
Mod. G. n.	0	atto n.	data . .	Data di Acquisto 01.01.2001
Oggetto				
Data . . .	Stato attuale del bene: In uso			IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/96	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
DENOMINAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO RURALE											
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.											
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.											
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita											
E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita											
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri											
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo											
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data											
ANNOTAZIONI											
Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo											
Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.											
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
										P.1.2.2.02.09.05.001	
										SOMMA DA	
%										AMMORTIZZARE	
MISSIONE										MISS.	
PROGRAMMA										PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Ufficio tecnico										0,00 1 6	
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.2013											
Oggetto											
Stato attuale del bene: In uso											
Data . . . IL RILEVATORE											

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/374				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	LOCALE AD USO UFFICIO POSTALE - PIAZZA SALTERIO, 51									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	9	1458	0			C/01		36,0		862,69
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	41.849,09 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
										- Costo
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		15.942,51		Quota annua di Amm. Economico E.		996,41	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									C O N T O D E L P A T R I M .	
									P.1.2.2.02.09.02.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico			15.942,51		1	6
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/375				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	APPARTAMENTO - PIAZZA SALTERIO, 51									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	11	1458	0			A/04		1,5		77,47
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	11.244,93 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo - Costo				
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		4.477,13		Quota annua di Amm. Economico E.		260,30	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									C O N T O D E L P A T R I M .	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Assetto del territorio ed edilizia abitat			Edilizia residenziale pubblica e locale e			4.477,13	8	2	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice		I/376
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/421	I/567	I/568
										I/571	I/573	
DENOMINAZIONE	SCUOLA MATERNA - VIA REGINA											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.	Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita				Piani n.	- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.				
INTERSTAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	10	1432	702				B/05	U	867,0		850,76	
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio			- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_	Ottimo	_	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	862.908,82 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo						
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			635.819,30		Quota annua di Amm. Economico E.		17.582,15		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
100,00	Istruzione e diritto allo studio			Istruzione prescolastica			635.819,30	4	1			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.			data	. .	Data di Acquisto 01.01.2001					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
										IL RILEVATORE		
Data . . .												

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/379		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
DENOMINAZIONE	CAMPO CALCETTO											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	10	1432	0				/		0,0		0,00	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	92.962,24 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo						
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		44.621,84		Quota annua di Amm. Economico E.		1.859,24			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.16.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.	
100,00	Politiche giovanili, sport e tempo libero			Sport e tempo libero				44.621,84		6	1	
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.2001					
Oggetto												
Data											Stato attuale del bene: In uso	
												IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/380	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/458 I/531	
DENOMINAZIONE	CHIOSCO E GIARDINO PUBBLICO		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo	n. Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita .	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio Numero Sub.	Ubicazione	Categ. Classe Consist. Sez. Rendita
	10 1402 0		/ 0,0 0,00
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
Valore:	15.928,20 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo - Costo
Coefficiente di ammortam.:	2,00%	- Somma da ammortizz. E. 9.170,28	Quota annua di Amm. Economico E. 318,56
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.02.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE MISS. PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Ufficio tecnico	9.170,28 1 6
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . . Data di Acquisto 01.01.2001
Oggetto			
			Stato attuale del bene: In uso
Data . . .	IL RILEVATORE		

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/389				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA REGINA									
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo			n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	11	1794	12			C/06	2	26,0		123,54
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	17.932,08 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
	- Costo									
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		7.139,66		Quota annua di Amm. Economico E.		415,09	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Assetto del territorio ed edilizia abitat			Edilizia residenziale pubblica e locale e			7.139,66	8	2	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/390				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA REGINA									
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo			n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	11	1794	15			C/06	2	12,0		57,02
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	8.276,57 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
										- Costo
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.295,31		Quota annua di Amm. Economico E.		191,59	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA			
							AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Assetto del territorio ed edilizia abitat			Edilizia residenziale pubblica e locale e			3.295,31	8	2	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto		01.01.2001	
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/391				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA REGINA									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	11	1794	26			C/06	2	12,0		57,02
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	8.276,57 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.295,31		Quota annua di Amm. Economico E.		191,59	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Assetto del territorio ed edilizia abitat			Edilizia residenziale pubblica e locale e			3.295,31	8	2	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/392				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA REGINA									
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo			n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	11	1794	3			C/06	2	12,0		57,02
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	8.276,57 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.295,31		Quota annua di Amm. Economico E.		191,59	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Assetto del territorio ed edilizia abitat			Edilizia residenziale pubblica e locale e			3.295,31		8 2	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/393				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA REGINA									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	11	1794	4			C/06	2	12,0		57,02
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo	
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	8.276,57 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
										- Costo
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.347,43		Quota annua di Amm. Economico E.		165,53	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Assetto del territorio ed edilizia abitat			Edilizia residenziale pubblica e locale e			3.347,43	8	2	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2001			
Oggetto										
									Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/394				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA REGINA									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita .		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	11	1794	7			C/06	2	26,0		123,54
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	16.769,82 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		13.608,46		Quota annua di Amm. Economico E.		335,40	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Assetto del territorio ed edilizia abitat			Edilizia residenziale pubblica e locale e			13.608,46	8	2	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2013			
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/406			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/387			
DENOMINAZIONE	LAVORI PIATTAFORMA ELEVATRICE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.												
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.				
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data					
ANNOTAZIONI													
Valore:	73.818,28 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo							
	- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		62.007,34		Quota annua di Amm. Economico E.		1.476,37				
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.			
										P.1.2.2.02.09.02.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico				62.007,34		1	6		
Consegnatario Sig.													
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.								
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.2013						
Oggetto													
Data											Stato attuale del bene: In uso		
												IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/407	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/387	
DENOMINAZIONE	LAVORI MICRONIDO										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI											
Valore:	73.488,91 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo					
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		61.730,67		Quota annua di Amm. Economico E.		1.469,78		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.17.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
100,00	Diritti sociali, politiche sociali e fami			Interventi per l'infanzia e i minori e pe			61.730,67		12		1
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2013				
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/408		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/1		
DENOMINAZIONE	LAVORI AMBULATORIO E RECUPERO FACCIATA MUNICIPIO											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	219.541,66 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo						
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		184.415,00		Quota annua di Amm. Economico E.		4.390,83			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
											P.1.2.2.02.09.02.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
	-----			-----				-----		----- -----		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico				184.415,00		1 6		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.2013					
Oggetto												
Data											Stato attuale del bene: In uso IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/409			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/387			
DENOMINAZIONE	LAVORI MICRONIDO												
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.				
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data					
ANNOTAZIONI													
Valore:	298.911,64 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo							
	- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		251.085,78		Quota annua di Amm. Economico E.		5.978,23				
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.			
										P.1.2.2.02.09.17.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.		
100,00	Diritti sociali, politiche sociali e fami			Interventi per l'infanzia e i minori e pe			251.085,78		12		1		
Consegnatario Sig.													
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.								
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.2013						
Oggetto													
Data											Stato attuale del bene: In uso		
												IL RILEVATORE	

DENOMINAZIONE | AMPLIAMENTO MICRONIDO

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo | n. | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
E CONSISTENZA									

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE | Ottimo | Buono | Discreto | Cattivo | Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI
 MANDATO655-811-850

Valore: 6.368,40 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo
 Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 5.540,51 Quota annua di Amm. Economico E. 127,37

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Diritti sociali, politiche sociali e fami	Interventi per l'infanzia e i minori e pe	5.540,51	12	1

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 07.10.2014
 Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso
 IL RILEVATORE

DENOMINAZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo | n. | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
E CONSISTENZA									

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE | Ottimo | Buono | Discreto | Cattivo | Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI
 MANDATO 367 DEL 5/6/2014

Valore: 1.464,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo
 Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 1.273,68 Quota annua di Amm. Economico E. 29,28

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	1.273,68	4	1

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 05.06.2014
 Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso
 IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO
 Inventario dei beni Comunali
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A
 Codice I/424
 Cod. secondario
 Manutenzione su I/1

DENOMINAZIONE INFORMATIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E RETE WIFI

UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
--------------	--------	--------	------	------------	--------	--------	----------	------	---------

RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE |_| Ottimo |_| Buono |_| Discreto |_| Cattivo |_| Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data

ANNOTAZIONI
 MANDATO 905-758

Valore: 3.528,24 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo
 Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 3.069,57 Quota annua di Amm. Economico E. 70,56

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Ufficio tecnico	3.069,57	1	6

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.2014
 Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso
 IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/425		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/1		
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
MANDATI VARI												
Valore:	11.427,95 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo						
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		9.942,31		Quota annua di Amm. Economico E.		228,56			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.02.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico			9.942,31		1	6		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2014					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .											IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/426			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/1			
DENOMINAZIONE	IMPIANTO SALA CONSILIARE												
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.				
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data					
ANNOTAZIONI	MANDATO 368-369												
Valore:	2.732,80 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo								
	- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		2.377,54		Quota annua di Amm. Economico E.		54,66				
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.			
										P.1.2.2.02.09.02.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico				2.377,54		1	6		
Consegnatario Sig.													
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.								
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.2014						
Oggetto													
Data											Stato attuale del bene: In uso		
												IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO
 Inventario dei beni Comunali
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A
 Codice I/431
 Cod. secondario
 Manutenzione su I/387

DENOMINAZIONE | LAVORI AMPLIAMENTO MICRONIDO

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo | n. | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
E CONSISTENZA									

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE | |_| Ottimo | |_| Buono | |_| Discreto | |_| Cattivo | |_| Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI
 MANDATI VARI

Valore: 58.028,67 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo
 Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 52.996,37 Quota annua di Amm. Economico E. 775,29

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Diritti sociali, politiche sociali e fami	Interventi per l'infanzia e i minori e pe	52.996,37	12	1

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 27.05.2015
 Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso
 IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/432		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/8		
DENOMINAZIONE	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI	MANDATO 879-883-884-885											
Valore:	38.844,80 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		35.548,84		Quota annua di Amm. Economico E.		776,90			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.03.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.	
100,00	Istruzione e diritto allo studio			Istruzione prescolastica				35.548,84		4	1	
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 12.10.2015					
Oggetto												
Data											Stato attuale del bene: In uso	
											IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/451		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/1		
DENOMINAZIONE	PROGETTO RIFACIMENTO FACCIATE MUNICIPIO											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI	MAND.187											
Valore:	4.047,47 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		3.764,15		Quota annua di Amm. Economico E.		80,95			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.02.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico				3.764,15		1 6		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 02.03.2016					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data											IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/452		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/1		
DENOMINAZIONE	PROGETTO PER SISTEMAZIONE FACCIATA MUNICIPIO											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo											
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI	MAND.1042											
Valore:	6.355,46 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo - Costo						
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		6.101,24		Quota annua di Amm. Economico E.		127,11			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.02.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico				6.101,24		1 6		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data . . .				Data di Acquisto 23.11.2016			
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .											IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/453			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/1			
DENOMINAZIONE	PROGETTO SISTEMAZIONE FACCIATE PALAZZO COMUNALE												
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.				
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data					
ANNOTAZIONI	MAND.576-828-875-1063-724												
Valore:	51.822,06 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo							
	- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		49.776,74		Quota annua di Amm. Economico E.		594,71				
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico				49.776,74		1	6		
Consegnatario Sig.													
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.								
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.07.2016						
Oggetto													
Data											Stato attuale del bene: In uso		
												IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/454	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/1	
DENOMINAZIONE										RIFACIMENTO SOLETTA E IMPERMEABILIZZAZIONE MUNICIPIO GIARDINI E SCALINATA	
UBICAZIONE										Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO										Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.	
INTESTAZIONE										----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
E CONSISTENZA										Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita	
										----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
RIF. CAT. TERR.										Partita - Foglio - Numeri	
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE										_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo	
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE										Titolo Contratto o atto n. data	
ANNOTAZIONI										MAND.965	
Valore:										14.726,97 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo	
Coefficiente di ammortam.:										2,00% - Somma da ammortizz. E. 13.711,97 Quota annua di Amm. Economico E. 290,00	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .	
										P.1.2.2.02.09.02.001	
										SOMMA DA	
%										AMMORTIZZARE MISS. PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Ufficio tecnico										13.711,97 1 6	
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n. 0 atto n. data . .										Data di Acquisto 10.11.2016	
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/455			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/387			
DENOMINAZIONE MANUTENZIONE MICRONIDO E SCUOLA MATERNA													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
E CONSISTENZA													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI MAND.122													
Valore: 1.403,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 1.304,79 Quota annua di Amm. Economico E. 28,06													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
MISSIONE										PROGRAMMA			
100,00 Istruzione e diritto allo studio										Istruzione prescolastica		1.304,79 4 1	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 17.02.2016													
Oggetto													
Stato attuale del bene: In uso													
Data . . . IL RILEVATORE													

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/456	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/1	
DENOMINAZIONE	COMPLETAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	MAND.622-710										
Valore:	36.183,25 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo					
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		33.650,41		Quota annua di Amm. Economico E.		723,67		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.02.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Ufficio tecnico			33.650,41		1		6
Consegnatario Sig.											
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.						
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 18.07.2016				
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data											IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/457			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/395			
DENOMINAZIONE	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE PUBBLICO ANTISTANTE MUNICIPIO												
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.				
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo				
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data					
ANNOTAZIONI	MAND.316												
Valore:	1.795,35 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo							
	- Costo												
Coefficiente di ammortam.:	3,00%		- Somma da ammortizz. E.		1.651,72		Quota annua di Amm. Economico E.		53,86				
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.			
										P.1.2.2.02.09.19.001			
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.		
100,00	Trasporti e diritto alla mobilità			Viabilità e infrastrutture stradali				1.651,72		10	5		
Consegnatario Sig.													
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.								
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 14.04.2016						
Oggetto													
Data											Stato attuale del bene: In uso		
												IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO
 Inventario dei beni Comunali
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A
 Codice I/458
 Cod. secondario
 Manutenzione su I/380

DENOMINAZIONE | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E GAS AREA FESTE

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo | n. | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE |

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

E CONSISTENZA | Foglio | Numero | Sub. | Ubicazione | Categ. | Classe | Consist. | Sez. | Rendita

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE |

IMPIANTI |

MANUTENZIONE | |_| Ottimo |_| Buono |_| Discreto |_| Cattivo |_| Pessimo

DESTINAZIONE |

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI
 MAND.495-627-628-1041-1132

Valore: 25.892,99 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo
 Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 24.080,48 Quota annua di Amm. Economico E. 517,86

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Ufficio tecnico	24.080,48	1	6

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 07.06.2016

Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso
 IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/459			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/8			
DENOMINAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI MAND.78													
Valore: 6.824,29 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 6.346,58 Quota annua di Amm. Economico E. 136,49													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
MISSIONE										PROGRAMMA			
100,00 Istruzione e diritto allo studio										Istruzione prescolastica		6.346,58 4 1	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 03.02.2016													
Oggetto													
Stato attuale del bene: In uso													
Data . . . IL RILEVATORE													

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/518		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/8		
DENOMINAZIONE	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI	MAND.1271 DEL 13/12/2017 - RETIFICIO SENSOLE											
Valore:	1.127,82 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		1.105,26		Quota annua di Amm. Economico E.		11,28			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.02.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial				1.105,26		1	5	
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 13.12.2017					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data											IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO
 Inventario dei beni Comunali
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A
 Codice I/528
 Cod. secondario
 Manutenzione su I/1

DENOMINAZIONE | MANUTENZIONE FACCIATE MUNICIPIO

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo | n. | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
E CONSISTENZA									

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE | Ottimo | Buono | Discreto | Cattivo | Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI
 MAND.17-85-349

Valore: 20.830,30 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo
 Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 19.997,08 Quota annua di Amm. Economico E. 416,61

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Organi istituzionali	19.997,08	1	1

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 16.01.2017
 Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso
 IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/529	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/1	
DENOMINAZIONE RIFACIMENTI SOLETTA E IMPERMEABILIZZAZIONE GIARDINI MUNICIPO											
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.											
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.											
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita											
E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita											
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri											
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo											
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data											
ANNOTAZIONI											
MAND.19-135-537+538											
Valore: 54.821,36 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo											
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 54.066,62 Quota annua di Amm. Economico E. 377,37											
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.99.999	
										SOMMA DA	
%										AMMORTIZZARE	
MISSIONE										MISS.	
PROGRAMMA										PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Gestione dei beni demaniali e patrimonial										54.066,62	
										1	
										5	
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 16.01.2017											
Oggetto											
Stato attuale del bene: In uso											
Data . . . IL RILEVATORE											

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/530			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/11			
DENOMINAZIONE MANUTENZIONE INTERNA BOX COMUNALE													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
E CONSISTENZA													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI MAND.134-136													
Valore: 22.599,26 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 22.147,28 Quota annua di Amm. Economico E. 225,99													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.99.999			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Gestione dei beni demaniali e patrimonial										22.147,28		1 5	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 06.02.2017													
Oggetto													
Stato attuale del bene: In uso													
Data . . . IL RILEVATORE													

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/531			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/380			
DENOMINAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AREA FESTE													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
E CONSISTENZA													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI MAND.137-138													
Valore: 2.312,66 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 2.265,72 Quota annua di Amm. Economico E. 23,47													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.99.999			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest										Gestione dei beni demaniali e patrimonial		2.265,72 1 5	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 06.02.2017													
Oggetto													
Stato attuale del bene: In uso													
Data . . . IL RILEVATORE													

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/534			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/8			
DENOMINAZIONE MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
E CONSISTENZA													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI													
MAND.1025 - PIANI SNC													
Valore: 17.036,08 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 16.695,36 Quota annua di Amm. Economico E. 170,36													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.02.001			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest										16.695,36		1 5	
Gestione dei beni demaniali e patrimonial													
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 11.10.2017													
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/535	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
DENOMINAZIONE	FRANTOIO										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	MAND.960-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141 - PIANI SNC-VALDE' LUCA E CAPRA CERMICHE BOAT										
Valore:	65.501,15 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo				- Costo		
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		64.220,11		Quota annua di Amm. Economico E.		640,52		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.02.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			64.220,11		1		5
Consegnatario Sig.											
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.						
Mod. G. n.	0		atto n.		data		. .		Data di Acquisto 31.12.2017		
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
										IL RILEVATORE	
Data											

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/537	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/2	
DENOMINAZIONE	PITTURA FACCIATE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	MAND.18-86 - BIANCHI GEOM. DANTE										
Valore:	14.876,90 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo					
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		14.281,82		Quota annua di Amm. Economico E.		297,54		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial				14.281,82		1	5
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 16.01.2017				
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/547	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/1	
DENOMINAZIONE	SOSTITUZIONE PORTA AMBULATORIO MEDICO										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.	Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.			- Scale N.	- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo	_ Buono	_ Discreto	_ Cattivo	_ Pessimo						
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	MAND. 302 DEL 20/03/2018 DI IM3 SRL										
Valore:	790,56 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo					
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.			774,75		Quota annua di Amm. Economico E.		15,81	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali			774,75	1	11		
Consegnatario Sig.											
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.								
Mod. G. n.	0	atto n.	data	. .	Data di Acquisto 20.03.2018						
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/548			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/1			
DENOMINAZIONE SOSTITUZIONE LAMPADE UFFICI COMUNALI CON LAMPADE BASSO CONSUMO													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
E CONSISTENZA													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI													
MAND. 305 DEL 20/03/2018 DI ALAMR ELETTROTECNICA													
Valore: 3.294,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 3.228,12 Quota annua di Amm. Economico E. 65,88													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.19.001			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
MISSIONE										PROGRAMMA			
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Altri servizi generali										3.228,12		1 11	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 20.03.2018													
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/552	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/1	
DENOMINAZIONE REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO EPICCOLE PROPRIETA' COMUNALI											
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.											
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.											
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita											
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri											
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo											
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data											
ANNOTAZIONI											
MAND. 381 DEL 12/04/2018 DI OFFICINA GATTI											
Valore: 6.272,02 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo											
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 6.146,58 Quota annua di Amm. Economico E. 125,44											
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.19.001	
										SOMMA DA	
%										AMMORTIZZARE	
MISSIONE										MISS.	
PROGRAMMA										PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Altri servizi generali										6.146,58 1 11	
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 12.04.2018											
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/559			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/8			
DENOMINAZIONE MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
E CONSISTENZA													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI													
MAND. 1006 DEL 12/11/2018 DI IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL													
Valore: 8.369,20 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 8.201,82 Quota annua di Amm. Economico E. 167,38													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.03.001			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
MISSIONE										PROGRAMMA			
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Altri servizi generali										8.201,82		1 11	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 12.11.2018													
Oggetto													
Stato attuale del bene: In uso													
Data . . . IL RILEVATORE													

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/561			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
										Manutenzione su I/1			
DENOMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI/MANUTENZIONE E REVISIONEI													
UBICAZIONE Localita' Indirizzo n. Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.													
INTESTAZIONE													
E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita													
RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE _ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data													
ANNOTAZIONI													
MAND. 1090 DEL 03/12/2018 DI RISTE' EMANUELE													
Valore: 226,92 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 222,38 Quota annua di Amm. Economico E. 4,54													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.19.001			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
MISSIONE										PROGRAMMA			
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Altri servizi generali										222,38		1 11	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 03.12.2018													
Oggetto													
										Stato attuale del bene: In uso			
Data . . .										IL RILEVATORE			

COMUNE DI LAGLIO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice	I/565
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		Manutenzione su	I/541
DENOMINAZIONE	FORNITURA E POSA DI VALVOLE TERMOSTATICHE SCUOLA DELL'INFANZIA		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo	n. Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub. Ubicazione
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_ Ottimo _ Buono _ Discreto _ Cattivo _ Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
MAND. 1199 DEL 18/12/ DI VALDE' LUCA			
Valore:	1.207,80 - Rendita catastale rivalutata	- Residuo debito del mutuo	
		- Costo	
Coefficiente di ammortam.:	2,00% - Somma da ammortizz. E.	1.183,64	Quota annua di Amm. Economico E. 24,16
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.03.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE
			MISS. PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Altri servizi generali	1.183,64 1 11
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . .
Oggetto	Data di Acquisto 18.12.2018		
Stato attuale del bene: In uso			IL RILEVATORE
Data . . .			

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/566		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/2		
DENOMINAZIONE	Servizio di razionlizzazione riscaldamento BIBLIOTECA											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI	MAND. 100 DEL 06/02/2019 - FATT. FATTPA 3_19 DEL 23/01/2019 VALDE' LUCA											
Valore:	5.704,75 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo						
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	1,80%		- Somma da ammortizz. E.		5.704,75		Quota annua di Amm. Economico E.		102,84			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.18.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				5.704,75		1	11	
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 06.02.2019					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data											IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO
 Inventario dei beni Comunali
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A
 Codice I/567
 Cod. secondario
 Manutenzione su I/376

DENOMINAZIONE | razionizzazione riscaldamento scuola dell'infanzia

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo | n. | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
E CONSISTENZA									

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE | |_| Ottimo | |_| Buono | |_| Discreto | |_| Cattivo | |_| Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI
 MAND. 100 DEL 06/02/2019 - FATTPA 3_19 DEL 23/01/2019 VALDE' LUCA

Valore: 5.704,75 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo
 Coefficiente di ammortam.: 2,00% - Somma da ammortizz. E. 5.704,75 Quota annua di Amm. Economico E. 114,10

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Altri servizi generali	5.704,75	1	11

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 06.02.2019
 Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso
 IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/568	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/376	
DENOMINAZIONE	Progettazione impianti - Servizio di razionalizzazione dell'impianto di riscaldamento della Scuola d'infanzia										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI											
	MAND. 1130 DEL 02/12/2019 - FATT. 58 DEL 21/10/2019 STUDIO TERMOTECNICO ACCADUEO DI STEFANO FUSI										
Valore:	1.317,90 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo						
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		1.317,90		Quota annua di Amm. Economico E.		26,36		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.03.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
										----- -----	
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n.	0		atto n.		data . .		Data di Acquisto 02.12.2019				
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/569	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/2	
DENOMINAZIONE	Progettazione impianti - Servizio di razionalizzazione dell'impianto di riscaldamento della BIBLIOTECA										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	mand. 1131 del 02/12/2019 - fatt. 58 del 21/10/2019 STUDIO TERMOTECNICO ACCADUEO DI STEFANO FUSI										
Valore:	507,53 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo					
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		507,53		Quota annua di Amm. Economico E.			10,15	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.18.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS. PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				507,53		1 11	
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 02.12.2019				
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/571	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										Manutenzione su I/376	
DENOMINAZIONE	Progettazione impianti termotecnici Scuola Infanzia										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	mand. 316 DEL 04/04/2019 - FATT. 5 DEL 22/01/2019 STUDIO TERMOTECNICO ACCADUEO DI STEFANO FUSI										
Valore:	912,71 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		912,71		Quota annua di Amm. Economico E.		18,25		
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.03.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				912,71		1	11
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 04.04.2019				
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/572		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/2		
DENOMINAZIONE	Progettazione impianti termotecnici BIBLIOTECA											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE												
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI	MAND. 316 DEL 04/04/2019 - FATT. 5 DEL 22/01/2019 - STUDIO TERMOTECNICO ACCADUEO DI STEFANO FUSI											
Valore:	912,72 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		912,72		Quota annua di Amm. Economico E.		18,26			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.18.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA				
								AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				912,72	1	11		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 04.04.2019					
Oggetto												
Data											Stato attuale del bene: In uso	
												IL RILEVATORE

COMUNE DI LAGLIO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/573		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										Manutenzione su I/376		
DENOMINAZIONE	sostituzione caldaia scuola infanzia											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_ Ottimo		_ Buono		_ Discreto		_ Cattivo		_ Pessimo			
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo			Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI												
	mand. 1004 del 24/10/2019 - fattpa 14_19 del 22/10/2019 VALDE' LUCA											
Valore:	16.390,24 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	2,00%		- Somma da ammortizz. E.		16.390,24		Quota annua di Amm. Economico E.		18,26			
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
											P.1.2.2.02.09.03.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA				
								AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Altri servizi generali				16.390,24	1	11		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 24.10.2019					
Oggetto												
Data											Stato attuale del bene: In uso	
	IL RILEVATORE											